




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมทำรถตัดหญ้า - ชุดหลัง ตราอักษร JCB ทะเบียนสมอ ๔๓๕๑๘ ที่ กองอาชีพวสจ.ระยอง กรมสวัสดิการทหารเรือ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๕๔๙,๑๓๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๕๔๙,๑๓๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท บางแคแตรคเตอร์เซอร์วิส จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท นครกาญจน์แตรคเตอร์ จำกัด
 - ๕.๑ บริษัท วงศ์พิพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นอ.สมนึก พงษ์สิน
 - ๖.๒ ว่าที่ น.ต.เฉลิมชัย เมืองคล้าย
 - ๖.๓ ว่าที่ ร.อ.กรุงศรี วงษ์จันทร์

รายการซ่อมทำรถเครื่องทุนแรง กขส.สก.ทร.

รถตักหน้า-ชุดหลัง ตราอักษร JCB ทะเบียนสมอ 43518					
ลำดับ	รายการอะไหล่	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
ระบบเครื่องยนต์					
1	เปลี่ยนพัดน้ำ	1	ชุด	13,550.00	13,550.00
2	เปลี่ยนวาล์วน้ำ	1	ชุด	2,470.00	2,470.00
3	ท่ออย่างหม้อน้ำ บน-ล่าง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00
4	เปลี่ยนชุดซ่อมปั้มเชื้อเพลิงแรงดันสูง	1	ชุด	24,000.00	24,000.00
5	เปลี่ยนปั้มเชื้อเพลิงแรงดันต่ำ	1	ชุด	7,260.00	7,260.00
6	เปลี่ยนหัวฉีด	4	หัว	3,450.00	13,800.00
7	เปลี่ยนท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ระบบ	5,870.00	5,870.00
8	เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิง	1	ลูก	1,015.00	1,015.00
9	เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง	1	ลูก	2,175.00	2,175.00
10	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 15 w 40	15	ลิตร	195.00	2,925.00
11	เปลี่ยนกรองอากาศ นอก-ใน	2	ลูก	3,500.00	7,000.00
12	เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็น	2	ขวด	165.00	330.00
13	เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง	1	เส้น	4,000.00	4,000.00
14	เปลี่ยนชุดฝาครอบวาล์วน้ำ	1	อัน	4,800.00	4,800.00
					94,195.00
ระบบไฟฟ้า					
1	เดินสายไฟทั้งระบบ	1	ชุด	150,000.00	150,000.00
2	เปลี่ยนแผงพิวส์ทั้งระบบ	1	ชุด	100,000.00	100,000.00
					250,000.00
ระบบไฮดรอลิก					
1	เปลี่ยนชุดซ่อมขาตั้งไฮดรอลิก ซ้าย - ขวา	2	ชุด	6,570.00	13,140.00
2	เปลี่ยนสายไฮดรอลิก (ทั้งระบบ)	1	ระบบ	86,500.00	86,500.00
3	เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก SAE 46	140	ลิตร	218.00	30,520.00
4	เปลี่ยนกรองน้ำมันไฮดรอลิก	1	ลูก	2,840.00	2,840.00
5	เปลี่ยนชุดซ่อมชุดคอนโทรลหลัง	1	ชุด	26,435.00	26,435.00
6	เปลี่ยนปั้มน้ำมันไฮดรอลิก	1	ชุด	45,500.00	45,500.00
					204,935.00
รวมทั้งหมด					549,130.00

น.อ.  ประธานกรรมการ
 น.ต.  กรรมการ
 ว่าที่ ร.อ.  กรรมการและเลขานุการ