

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานซ่อมทำรถขุดตักล้อตีนตะขาบ ตราอักษร KOMATSU รุ่น PC200-5 ทะเบียนสมอ ๔๒๒๗๐ ของ ชย.ทร. (กปช.จต.)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๒
เป็นเงิน ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท บางแคแทรคเตอร์เซอร์วิส จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท นครกาญจน์แทรคเตอร์ จำกัด
 - ๕.๑ บริษัท สหมิตรชัยพลาย จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ต้วงโพนทัน
น.ต.สุชาย พุทธิชาติ
ร.ต.กรุงศรี วงษ์ขันธุ์

รายการซ่อมทำ และเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ รถขุดตักล้อตีนตะขาบ ตราอักษร KOMATSU รุ่น PC 200-5

หมายเลขทะเบียนสมอ 42270

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
	<u>ระบบเครื่องยนต์</u>					
1	เปลี่ยนลูกสูบ	6	ชุด	3,500.00	21,000.00	
2	เปลี่ยนปลอกสูบ	6	ชุด	3,000.00	18,000.00	
3	เปลี่ยนแหวนลูกสูบ	6	ชุด	2,150.00	12,900.00	
4	เปลี่ยนชาร์ปอก	1	ชุด	2,740.00	2,740.00	
5	เปลี่ยนชาร์ปกัน	1	ชุด	2,325.00	2,325.00	
6	เปลี่ยนชาร์ปกันรุน	1	ชุด	1,865.00	1,865.00	
7	เปลี่ยนวาล์วไอดี	6	ตัว	950.00	5,700.00	
8	เปลี่ยนวาล์วไอเสีย	6	ตัว	850.00	5,100.00	
9	เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี	6	ตัว	350.00	2,100.00	
10	เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย	6	ตัว	320.00	1,920.00	
11	เปลี่ยนบ่าวาล์วไอดี	6	อัน	380.00	2,280.00	
12	เปลี่ยนบ่าวาล์วไอเสีย	6	อัน	360.00	2,160.00	
13	เปลี่ยนบูชราวลิ้น	1	ชุด	2,130.00	2,130.00	
14	เปลี่ยนบูชก้านสูบ	1	ชุด	2,240.00	2,240.00	
15	เปลี่ยนปะเก็นชุดใหญ่	1	ชุด	28,650.00	28,650.00	
16	เปลี่ยนสายพานพัดลม	2	เส้น	680.00	1,360.00	
17	เปลี่ยนสายพานไคซาร์ท	1	เส้น	580.00	580.00	
18	ชุดซ่อมเทอร์โบ	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	
19	ชุดซ่อมปั้มน้ำ	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	
20	เปลี่ยนวาล์วน้ำ	1	ตัว	2,140.00	2,140.00	
21	เปลี่ยนตาน้ำเครื่องยนต์	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	
22	เปลี่ยนกระป๋องพักน้ำ	1	ลูก	1,000.00	1,000.00	
23	เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน	1	ท่อน	850.00	850.00	
24	เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำล่าง	1	ท่อน	1,650.00	1,650.00	
25	เปลี่ยนลูกยางแทนเครื่อง	2	ลูก	720.00	1,440.00	
26	เปลี่ยนกรองน้ำมันหล่อลื่น	2	ลูก	845.00	1,690.00	
27	เปลี่ยนกรองดักน้ำ	1	ลูก	688.00	688.00	
28	เปลี่ยนกรองอากาศลูกนอก	1	ลูก	1,450.00	1,450.00	
29	เปลี่ยนกรองอากาศลูกใน	1	ลูก	1,120.00	1,120.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
30	ผ้าล้างหม้อน้ำ	1	ลูก	3,500.00	3,500.00	
31	น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์	5	แกลลอน	550.00	2,750.00	
32	หัวเชื่อน้ำมันหล่อลื่น	2	กระป๋อง	220.00	440.00	
33	น้ำยาปรับความเย็นหม้อน้ำ	4	ขวด	180.00	720.00	
	ระบบเชื้อเพลิง				-	
1	เทสปั๊มเชื้อเพลิง	1	ลูก	31,500.00	31,500.00	
2	เทสหัวฉีด	6	หัว	1,200.00	7,200.00	
3	ยางกันฝุ่นหัวฉีด	6	ตัว	485.00	2,910.00	
4	ปั๊มส่งกำลังค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันต่ำ	1	ลูก	3,650.00	3,650.00	
5	ท่อयงน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	
6	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ลูก	825.00	825.00	
	ระบบไฟฟ้า				-	
1	ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท	1	ลูก	3,000.00	3,000.00	
2	ซ่อมระบบไฟชาร์จ	1	ลูก	3,000.00	3,000.00	
3	ซ่อมระบบหน้าจอ	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	
4	ไฟส่องสว่าง	3	ชุด	650.00	1,950.00	
5	แดคร	2	ลูก	200.00	400.00	
6	แบตเตอรี่	2	ลูก	4,500.00	9,000.00	
7	เปลี่ยนกล่อง CPU	1	ชุด	39,930.00	39,930.00	
	ระบบตัวถัง				-	
1	เบาะนั่งพลขับ	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	
	ระบบขับเคลื่อน				-	
1	เปลี่ยนบูชโช้	90	ตัว	585.00	52,650.00	
2	เปลี่ยนสลักโช้	90	ตัว	479.00	43,110.00	
3	เปลี่ยนซีลวอเซอร์	180	ตัว	15.00	2,700.00	
4	เปลี่ยนสกรูแทรก	360	ชุด	86.00	30,960.00	
5	เปลี่ยนแผ่นแทรก	90	แผ่น	2,890.00	260,100.00	
6	ชุดซ่อมสปีกเก็ต	2	วง	28,550.00	57,100.00	
7	ชุดซ่อมลื่อนำ	2	ชุด	21,500.00	43,000.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
8	ชุดซ่อมลูกรอกบน	4	ลูก	5,500.00	22,000.00	
9	ชุดซ่อมลูกรอกล่าง	12	ลูก	7,430.00	89,160.00	
10	การ์ดโซ่	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	
11	เปลี่ยนสกรูจับลูกรอก	56	ชุด	53.00	2,968.00	
12	เปลี่ยนสกรูจับสปริงเก็ท	40	ชุด	55.00	2,200.00	
13	ชุดซ่อมแรงแทรก	2	ชุด	2,475.00	4,950.00	
14	กระบอกแรงแทรก	2	ลูก	12,563.00	25,126.00	
ระบบไฮดรอลิก					-	
1	ชุดซ่อมกระบอกยกไฮดรอลิก ชุด A	1	ชุด	4,650.00	4,650.00	
2	ชุดซ่อมกระบอกยกไฮดรอลิก ชุด B	1	ชุด	5,250.00	5,250.00	
3	ชุดซ่อมกระบอกกลางไฮดรอลิก ชุด A	1	ชุด	5,450.00	5,450.00	
4	ชุดซ่อมกระบอกกลางไฮดรอลิก ชุด B	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	
5	ชุดซ่อมกระบอกคว่ำหางไฮดรอลิก ชุด A	1	ชุด	4,450.00	4,450.00	
6	ชุดซ่อมกระบอกคว่ำหางไฮดรอลิก ชุด B	1	ชุด	5,150.00	5,150.00	
7	เปลี่ยนกรองน้ำมันไฮดรอลิกหยาบ	1	ลูก	4,557.00	4,557.00	
8	เปลี่ยนกรองน้ำมันไฮดรอลิกละเอียด	1	ลูก	5,150.00	5,150.00	
9	เปลี่ยนสายไฮดรอลิก	1	ชุด/คั่น	55,000.00	55,000.00	
10	ชุดซ่อมเซนเซอร์จอยซ์	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	
ระบบปรับอากาศ					-	
1	เครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์ม	1	ชุด	35,300.00	35,300.00	
ระบบบังคับ					-	
1	เปลี่ยนแผ่นพื้นบังคับ	1	ชุด	8,080.00	8,080.00	
2	เปลี่ยนเหล็กปากบังคับ	1	ชุด	4,750.00	4,750.00	
3	เปลี่ยนเหล็กบังคับ	5	ชุด	1,400.00	7,000.00	
4	เปลี่ยนพื้นบังคับ	5	ชุด	1,250.00	6,250.00	
5	เปลี่ยนสลักล็อกบังคับ	5	ชุด	450.00	2,250.00	
6	เปลี่ยนแก้มบังคับ	2	ชุด	2,550.00	5,100.00	
7	เปลี่ยนสกรูยึดแก้มบังคับ	8	ชุด	115.00	920.00	
8	เปลี่ยนนูนบังคับ	4	ตัว	1,150.00	4,600.00	
9	เปลี่ยนสลักบังคับ	4	อัน	4,130.00	16,520.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
10	เปลี่ยนน็อตล็อกสตั๊กบั้งกี	4	ชุด	124.00	496.00	
11	เปลี่ยนบุชหุกระบอกยก	2	ตัว	550.00	1,100.00	
12	เปลี่ยนบุชหุกระบอกกลาง	2	ตัว	1,150.00	2,300.00	
13	เปลี่ยนบุชหุกระบอกคว่ำหางาย	2	ตัว	1,050.00	2,100.00	
ราคาประมาณการรวมค่าภาษีและค่าอื่นๆทั้งหมดแล้ว					1,125,000.00	
จำนวนเงินรวมภาษีทั้งหมด (ตัวอักษร) (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)						

น.อ.

น.ต.

ร.ต.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ