

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานซ่อมทำรถแทรกเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร เพียตอริช รุ่น FD9 ทะเบียนสมอ ๔๒๕๑๘ ของ กอง สน.กร.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑,๒๕๔,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒ พ.ย.๖๑
เป็นเงิน ๑,๒๕๔,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท บางแคแทรกเตอร์เซอร์วิส จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท สยามเอวีเอชั่น จำกัด
 - ๕.๑ บริษัท นครกาญจน์แทรกเตอร์ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
น.อ.สุรินทร์ เกษงาม
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ดั่งวงโพนทัน
ว่าที่ ร.ต.ชนาธิป คำดำ

ประมาณการงานจ้างซ่อมทำรถแทรกเตอร์ (ถากถาง) จำนวน ๑ คัน

ที่	รายการซ่อม	จำนวนหน่วย	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)
	1.เครื่องยนต์				
1	เปลี่ยนลูกสูบ	6	ชุด	1,800.00	10,800.00
2	เปลี่ยนสลักลูกสูบ	6	อัน	400.00	2,400.00
3	เปลี่ยนปลอกสูบ	6	อัน	2,000.00	12,000.00
4	เปลี่ยนแหวนลูกสูบ	6	ชุด	1,250.00	7,500.00
5	เปลี่ยนชาร์ปอก	1	ชุด	4,000.00	4,000.00
6	เปลี่ยนชาร์ปกัน	1	ชุด	4,500.00	4,500.00
7	เปลี่ยนกันรุน	1	ชุด	1,800.00	1,800.00
8	เปลี่ยนวาล์วไอดี	6	ตัว	1,200.00	7,200.00
9	เปลี่ยนวาล์วไอเสีย	6	ตัว	1,200.00	7,200.00
10	เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี	6	ตัว	900.00	5,400.00
11	เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย	6	ตัว	900.00	5,400.00
12	เปลี่ยนบ่าวาล์วไอดี	6	ตัว	800.00	4,800.00
13	เปลี่ยนบ่าวาล์วไอเสีย	6	ตัว	850.00	5,100.00
14	เปลี่ยนนุชกันสูบ	6	ตัว	900.00	5,400.00
15	เปลี่ยนนุชรवालัน	1	ชุด	2,200.00	2,200.00
16	เปลี่ยนประเก็นชุดใหญ่	1	ชุด	12,000.00	12,000.00
17	เปลี่ยนพัดน้ำระบายความร้อน	1	ชุด	8,500.00	8,500.00
18	เปลี่ยนท่อวางปั้มน้ำ	1	ท่อน	400.00	400.00
19	เปลี่ยนท่อวางหม้อน้ำตัวบน	1	ท่อน	600.00	600.00
20	เปลี่ยนท่อวางหม้อน้ำตัวล่าง	1	ท่อน	850.00	850.00
21	เปลี่ยนเข็มขัดรัดท่อวางหม้อน้ำ	4	ตัว	50.00	200.00
22	เปลี่ยนหม้อน้ำ	1	ลูก	25,000.00	25,000.00
23	เปลี่ยนวาล์วน้ำ	1	ตัว	2,150.00	2,150.00
24	เปลี่ยนสายพานพัดลม	2	เส้น	1,200.00	2,400.00
25	เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง	1	ลูก	1,400.00	1,400.00
26	เปลี่ยนกรองอากาศ	1	ลูก	2,500.00	2,500.00
27	เปลี่ยนชุดกรองแก๊วตักฝุ่น	1	ชุด	800.00	800.00
28	เปลี่ยนยางแท่นเครื่อง	4	ลูก	2,400.00	9,600.00
29	เปลี่ยนท่อไอเสียพร้อมท่อพักไอเสีย	1	ท่อน	5,000.00	5,000.00
30	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	4	แกลลอน	850.00	3,400.00
31	เปลี่ยนชุดซ่อมเทอร์โบ	1	ชุด	14,000.00	14,000.00
32	เทสปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ลูก	25,000.00	25,000.00
33	เทสหัวฉีดพร้อมเปลี่ยนสเปรย์ทึบ	6	หัว	1,500.00	9,000.00
34	เปลี่ยนท่อวางน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ชุด	1,000.00	1,000.00
35	เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ลูก	1,000.00	1,000.00
36	เปลี่ยนกรองตักน้ำ	1	ลูก	1,500.00	1,500.00

ที่	รายการซ่อม	จำนวนหน่วย	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)
	รวมเงิน				<u>212,000.00</u>
	2.ระบบไฟฟ้า				
1	เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท	1	ลูก	12,000.00	12,000.00
2	เปลี่ยนไดชาร์จ	1	ลูก	11,000.00	11,000.00
3	เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้าซ้าย - ขวา	2	ชุด	1,500.00	3,000.00
4	เปลี่ยนไฟส่องสว่างหลังซ้าย - ขวา	2	ชุด	1,500.00	3,000.00
5	ติดตั้งไฟฉุกเฉินขณะทำงาน	1	ชุด	1,000.00	1,000.00
6	เปลี่ยนแตร	1	ชุด	1,000.00	1,000.00
7	เปลี่ยนเกจวัดความร้อน	1	ชุด	1,800.00	1,800.00
8	เปลี่ยนเกจวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง	1	ชุด	1,600.00	1,600.00
9	เปลี่ยนเกจวัดไฟชาร์จ	1	ชุด	750.00	750.00
10	เปลี่ยนเกจวัดชั่วโมงการทำงาน	1	ชุด	1,350.00	1,350.00
11	เปลี่ยนสวิทช์แตร	1	ชุด	500.00	500.00
12	เปลี่ยนสวิทช์กุญแจสตาร์ท	1	ตัว	1,200.00	1,200.00
13	เปลี่ยนแบตเตอรี่	2	ลูก	5,200.00	10,400.00
	รวมเงิน				<u>48,600.00</u>
	3.ระบบส่งกำลัง				
1	เปลี่ยนชุดสเตอร์ริงคลัทช์	1	ชุด	87,400.00	87,400.00
	รวมเงิน				<u>87,400.00</u>
	4.ระบบขับเคลื่อน				
1	เปลี่ยนลอนเลอร์	12	ชุด	3,500.00	42,000.00
2	เปลี่ยนแอร์เรีย	4	ชุด	5,000.00	20,000.00
3	เปลี่ยนใบแทรก พร้อมสลักยึดใบแทรก	80	ใบ	1,200.00	96,000.00
4	เปลี่ยนสปริงดันแทรก พร้อมบุช	2	ชุด	3,500.00	7,000.00
5	เปลี่ยนข้อโซ่ พร้อมสลักโซ่	80	ชุด	1,200.00	96,000.00
6	เปลี่ยนโครงแทรก	2	ชุด	190,000.00	380,000.00
7	เปลี่ยนซีล Sprocket ซ้าย - ขวา	2	ชุด	100,000.00	100,000.00
	รวมเงิน				<u>741,000.00</u>
	5.ระบบไฮดรอลิกส์ - นิวเมติก				
1	เปลี่ยนปั้มน้ำมันไฮดรอลิกส์	1	ชุด	38,000.00	38,000.00
2	เปลี่ยนชุดคอนโทรลไฮดรอลิกส์	3	ชุด	8,000.00	24,000.00
3	เปลี่ยนสายน้ำมันไฮดรอลิกส์ใหม่ทั้งหมด	1	ชุด	25,000.00	25,000.00
4	เปลี่ยนชุดซ่อมซิลกันและกระบอกไฮดรอลิกส์	5	ชุด	8,000.00	40,000.00
	รวมเงิน				<u>127,000.00</u>
	6.ระบบตัวถัง				
1	ซ่อมทำตัวถังที่ผู้ พร้อมทำสี	1	ชุด	35,000.00	35,000.00
2	เปลี่ยนเบาะนั่งพลขับ	1	ชุด	3,000.00	3,000.00
	รวมเงิน				<u>38,000.00</u>

ที่	รายการซ่อม	จำนวนหน่วย	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)
	ราคาประมาณการรวมค่าภาษีและค่าอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว				<u>1,254,000.00</u>
จำนวนเงินรวมภาษี ฯ ทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

น.อ. *ศิริกนก* ประธานกรรมการ
 น.อ. *อรุณ* กรรมการ
 ว่าที่ ร.ต. *อช.ทิวา* กรรมการและเลขานุการ